

# FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

## WEBER TAPE-1000 PASTA ADHESIVA

### PASTA ADHESIVA PARA CINTA DE FIBRA DE VIDRIO JUNTA-PLAC

#### Envase

Pote 500 cc.

Pote 1 lts.

Lechero 3 lts

#### Color

Blanco

#### Descripción

Líquido pastoso de color claro, de gran adherencia con cintas **WEBER JUNTA-PLAC**. Su formulación de viscosidad media lo hace tener un adecuado poder cubridor en cintas tipo malla de fibra de vidrio autoadhesiva. Esto hace que **WEBER TAPE 1000 PASTA ADHESIVA** sea un excelente imprimante para la posterior aplicación de pastas tipo **WEBER JUNTA-PLAC**, compuesto en pasta o en polvo. La aplicación **WEBER JUNTA-PLAC CINTA DE FIBRA / WEBER TAPE 1000** una vez seca, posee gran flexibilidad, por lo que da excelentes resultados en zonas que estén sometidas a trabajo moderado, como uniones, encuentros, esquinas, etc.

**WEBER TAPE 1000** aplicado con la **WEBER JUNTA-PLAC CINTA DE FIBRA DE VIDRIO** tiene óptima adherencia en la mayoría de los materiales utilizados en la construcción, es decir, yeso-cartón, fibrocemento, yeso desnudo, hormigón, estuco, ladrillo tipo fiscal, ladrillo tipo princesa. Además la aplicación **WEBER JUNTA-PLAC CINTA DE FIBRA DE VIDRIO / WEBER TAPE 1000** una vez seca, acepta sin problemas revestimientos tipo yeso, estuco, pasta muro, pintura, adhesivos para papel mural, adhesivos para cerámicos, etc.

#### Usos

Sellos de juntas yeso-cartón.  
Sellos de juntas fibrocemento.  
Reparación de fisuras en muros rígidos y/o flexibles  
Reparación de zonas sometidas a esfuerzos moderados.  
Reparación de fisuras producidas por contracción térmica.

#### Antecedentes técnicos

Densidad: 1,4 kg/lt  
Aspecto: Líquido pastoso de color blanco  
T° y Humedad de Almacenamiento: 20 °C y 75% h.r.  
T° de Aplicación: Entre 5°C y 25°C  
Duración: 6 meses a contar desde la fecha de elaboración.

#### Modo de empleo

**WEBER TAPE 1000** se aplica sobre la **WEBER JUNTA-PLAC CINTA DE FIBRA DE VIDRIO**, por lo que se asume que la superficie está limpia, sin partes sueltas, seca y sin impregnaciones de aceite o grasa. Una vez que la cinta está correctamente fijada a la superficie, se aplica TAPE 1000 sobre ésta y su alrededor, utilizando una brocha adecuada. Cuando el producto está totalmente seco, se puede recorrer, pintar, enyesar, empastar, etc., si se requiere.

#### Precauciones

Mantener fuera del alcance de los niños.  
Revolver el contenido antes de usar.

#### Rendimiento

En cinta de 5 cms. de ancho, rinde aproximadamente 28 mts. lineales por litro de **WEBER TAPE 1000**.

**ADVERTENCIA:** las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros y que según nuestra experiencia son las correctas. Sin embargo **WEBER SOLCROM** no se hace responsable por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.